


JS-H200 掌上顯示器 Handy indicator

本顯示器係高功能、高精度之掌上型顯示器，針對應變規式感測器所設計。有絕佳的穩定性，可配合各種應變規式感測器。本顯示器使用LCD顯示螢幕A-D 最高解析度可達20000，最快每秒取樣500次，使高點保持數值正常穩定。並可設定三種顯示單位，特別設計的省電線路和自動斷電功能，增強電池使用時間，採用高強度鋁合金外殼，總重量低於300克，真正實現走到哪量到哪的夢想。

This handy indicator is specially designed for strain gage type sensor. It is highly stable and accurate. resolution is + / - 20000 counts and max. sampling rates is 500 Hz. Thus the max. hold value will be very precise. It can set 3 display units. Specially designed low power consuming circuit and auto - power off function greatly increase battery life. The aluminum alloy casing is stiff and high. Total weight is less than 300 g. Easy to carry and measure anywhere.

●安裝尺寸 Installation Dimensions



●規格 Specification

顯示範圍 Display Range	-99999 to 999999
解析度 Resolutions	1 - 20000 Selectable
荷重元加載電壓 Load cell Excitation	DC 5V
輸入範圍 Input range (full scale)	0.5 - 4 mV / V
非線性 Nonlinearity	±0.02%
顯示增量 Display Increment	1, 2, 5, 10, 20, 50, 100
小數點位置 Decimal point	0, 0.0, 0.00, 0.000, 0.0000, 0.00000
A / D 取樣速率 Conversion rate	100 Hz
功能 Functions	Auto Power Off , Max - Hold , Auto - Reset , Zero Uuit Change
使用電源 Power	1 DC 9V Battery
外型尺寸 Dimensions	66x90x24 (mm)